



# 钢铁之家

www.steels.org.cn

# 全球钢号百科!

## Global Steel Grade Encyclopedia



涵盖的行业或国家与地区类别



国际材料与试验协会

GJB

国家军用标准



动力机械工程师协会

EU

前欧洲标准化

AISI

美国钢铁学会



德国工业标准

AMS

航空航天材料规范



国际标准

JASO

日本汽车标准组织

EN

欧洲标准

JB

中国机械行业标准

UNS

统一编号系统

UNI

意大利标准



美国机械工程师协会

SS

瑞典标准



国家标准



日本工业标准

# CR12MOV

## 对比标准

标准	中国 GB	日本 JIS	德国 DIN	瑞典 ASSAB
牌号	Cr12mov	SKD11	1.2379	XW-42

## 化学成分%:

化学成分	C 1.5	Si 0.2	Mn 0.3	Cr 11.5	Mo 0.4	V 0.2
出厂状态	软化退火至硬度约为210HB					



## 主要特性:

- 高耐磨性;
- 高抗压强度;
- 淬硬后高的表面硬度;
- 优良的抗回火软化性。

## 探伤检验:

- ASTMA388-FBHmax.3mm(1/8inch);
- SEP1921-testgroup3-classE.e;
- GB/T7736-2001。

## 主要应用:

冲压模, 拉伸模, 挤压模等模具需要高耐磨、高抗压的工具各种刀具、量具等。

## 热处理:

### 软性退火

在保护气氛下, 加热至850°C, 均热后, 以每小时10°C炉冷至650°C, 然后空冷。

### 消除应力

模具经粗加工后, 应加热至650°C, 均热保温两小时, 缓慢冷却至500°C, 然后空冷。

## 物理性能:

温度	20°C	200°C	400°C
热膨胀系数	—	—	—
低温回火20°C起/°C		12.3×10 <sup>-6</sup>	
高温回火20°C起 /°C		11.2×10 <sup>-6</sup>	12×10 <sup>-6</sup>
热导率系数W/m°C	20.0	21.0	23.0
弹性模量/Mpa	189000	180000	170000
比热J/Kg C	460	—	—

## 淬冷介质

- 油冷(仅适用于很简单的模具);
- 在真空炉中, 高速气体冷却流动的空气/气体;
- 在盐炉或流态炉中, 180-500°C分级淬火空冷;
- 注意: 模具冷却至50-70°C后立即回火。

## 硬化（淬硬）处理

预热温度：650-750°C

奥氏体化温度：

990-1050°C，通常选择1000-1040°C

淬火温度°C	保温时间*分钟	淬火后硬HRC
990	60	大约60
1010	45	大约61
1030	30	大约62


\*保温时间=模具整体加热到奥氏体化温度后的持续时间。 模具在硬化过程中，必须加以保护以防止脱碳和氧化。

## 淬冷介质

■油冷(仅适用于很简单的模具)； ■在真空炉中,高速气体冷却流动的空气/气体； ■在盐炉或流态炉中,180-500°C分级淬火空冷；  
■注意:模具冷却至50-70°C后立即回火。

## 回火

参照回火曲线图根据所需硬度选择回火温度.回火两次且每次回火后都冷却到室温.最低回火温度是180°C,每次回火至少保温两小时.



## 尺寸规格：

板料厚度：2mm-200mm

圆棒直径：Φ3MM-Φ620MM